# Termómetro ir s/contacto JXB178

Termómetro de infrarrojos sin contacto, diseñado para medir la temperatura corporal mediante la emisión del calor de la frente y para la medición de la temperatura en objetos.

## Especificaciones Técnicas

| | | |
|---|---|---|
| Método de medición | Sin contacto | |
| Distancia efectiva de medición | 3cm～5cm | |
| Rango | Cuerpo humano | 32,0 ºC~43,0ºC |
| | Superficie | 0 ºC~60ºC |
| | Habitación | 0 ºC~40ºC |
| Exactitud | ±0,3ºC | |
| Precisión | 32,0 ºC~34,9ºC; ±0,3ºC<br>35,0 ºC~42,0ºC; ±0,2ºC<br>42,1 ºC~43,0ºC; ±0,3ºC | |
| Resolución | 0,1 ºC | |
| Condiciones de funcionamiento | 10ºC~40ºC RH≤85% | |
| Tiempo de medida | < 30 segundos | |
| Fuente de energía | DC 3V 2 pilas AA | |
| Consumo | ≤300 mW | |
| Memoria | Almacenamiento de las 32 últimas mediciones | |
| Pantalla | Pantalla retroiluminada a color (Verde, naranja y roja) en función de la temperatura<br>Verde: ≤37,3ºC<br>Naranja: 37,4 ºC~37,9ºC<br>Roja: ≥38,0ºC | |
| Escala de lectura | Grados Celsius o Fahrenheit | |
| Auto apagado | En 30 segundos | |
| Peso aprox. | 105 g (sin pilas) | |
| Dimensiones | 155x100x40 mm | |

# Termómetro ir s/contacto enfa JXB178

**Características**

• Modo cuerpo, modo superficie y modo habitación.
• Alarma de fiebre o temperatura alta.
• Memoria de las 32 últimas lecturas.
• Apagado automático.
• Pantalla grande con retroiluminación.

**Presentación**

En caja unitaria con dimensiones 163x102x42 mm
Cada caja unitaria incluye:
– 1 termómetro JXB178
– 2 pilas AA
– 1 manual de instrucciones
Caja de cartón corrugado marrón de 345x230x545 mm, conteniendo 50 unidades.
Peso neto: 8,06 kg
Peso bruto:9,37kg

**Normativa**

Directiva 93/42/CEE, del consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a los productos sanitarios.
Clasificación: Producto Sanitario Clase IIa. Certificado CE.